

Technické služby upozorňujú na poškodenie vozovky na Cintorínskej ulici

29.5.2026 - | Mesto Nová Baňa

Technické služby mesta označili miesto na Cintorínskej ulici, kde došlo k prepadnutiu vozovky v dôsledku poruchy kanalizačného potrubia.

Spoločnosť StVPS, a. s., zabezpečí kamerový monitoring za účelom zistenia rozsahu poruchy. Na základe výsledkov diagnostiky následne zabezpečí jej opravu.

Riaditeľka Technických služieb mesta

<https://www.novabana.sk/aktuality/oznamy/technicke-sluzby-upozornuju-na-poskodenie-vozovky-na-cintorinskej-ulici>