

Rychlost, nedání přednosti nebo nepozornost. Hlavní důvody nehod na Vysočině, na kterých se shodli odborníci.

30.10.2025 - Monika Brothánková | Krajský úřad Kraje Vysočina

V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila Regionální dopravní konference. Na tradičním podzimním setkání zástupců kraje, dopravní policie, silničářů a odborníků z dopravního provozu zazněly aktuální statistiky dopravní nehodovosti a také seznam deseti nejrizikovějších míst na silnicích Vysočiny v roce 2025.

„Bezpečnost na krajských silnicích je naší prioritou. Pomáhají nám obchvaty měst a obcí. V polovině října jsme otevřeli východní část jihovýchodního obchvatu Jihlavy, 31. října otevřeme obchvat Rytířska na spojnici Jihlava – Žďár nad Sázavou, zahájili jsme stavbu obchvatu Zašovic, staví se obchvat Brtnice a připravujeme obchvat Slavětice a Velkého Meziříčí. Nejen tyto stavby nám reálně pomáhají snižovat počet nehod a přispívají k větší bezpečnosti v silničním provozu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla, který nad konferencí převzal záštitu.

Podle předložených statistik patří k nejrizikovějším místům v regionu křižovatka na obchvatu I/37 u obce Osová Bítýška, kde se za posledních pět let stalo 14 nehod, při kterých se zranilo 16 lidí, úsek silnice II/360 v extravilánu u města Jaroměřice nad Rokytnou nebo úsek stejné silnice u obce Výčapy. Častým problémem je nedání přednosti a vysoká rychlost i nepozornost řidičů.

TOP 5 míst pro rok 2025

1. Okres Žďár nad Sázavou – křižovatka na obchvatu I/37 u obce Osová Bítýška
2. Okres Třebíč – úsek silnice II/360 v extravilánu u města Jaroměřice nad Rokytnou
3. Okres Třebíč – úsek silnice II/360 v extravilánu u obce Výčapy
4. Okres Havlíčkův Brod – úsek silnice II/150 v extravilánu u obce Babice
5. Okres Jihlava – oblouk na silnici II/353 v extravilánu u obce Stáj

Místo s detailní analýzou od RSE Project

6. Okres Havlíčkův Brod – úsek silnice II/350 v extravilánu u města Přibyslav

Tematická nehodová místa

7. Okres Žďár nad Sázavou – silnice II/385 a vjezd do obce Křídla
8. Okres Havlíčkův Brod – oblouk na silnici I/34 v extravilánu u obce Jitkov
9. Okres Jihlava – okružní křižovatka ulic Vrchlického a U Cvičiště v Jihlavě
10. Okres Jihlava – úsek silnice I/23 v extravilánu u obce Ořechov

„Podobná setkání mají smysl, protože pomáhají přesně identifikovat problémová místa a směřovat

sem konkrétní opatření. Kde to dává smysl, měníme klasické křižovatky na okružní, stavíme nové obchvaty a zvyšujeme kvalitu povrchů silnic," uzavřel náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

- tisk@kr-vysocina.cz

https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=4134797&id_org=450008