

Vybíjajú sa vaše Samsung Galaxy Watch zrazu rýchlejšie? Toto môže byť príčinou

27.7.2026 - Lenka Ivančíková | Zajtra studio spol.

Majitelia starších Samsung Galaxy Watch opäť riešia nepríjemný problém: po nedávnej aktualizácii sa niektorým hodinkám dramaticky zhoršila výdrž a batéria padá v priebehu hodín, prípadne minút po reštarte.

Podľa hlásení z Redditu sa problém netýka jedného konkrétneho modelu, ale viacerých generácií vrátane Galaxy Watch6, Galaxy Watch7 a Galaxy Watch8. Vzhľadom na načasovanie sa čoraz viac črtá softvérový pôvod, nie hardvérová chyba.

Diskusie na Reddite opisujú extrémne scenáre, pri ktorých sa batéria správa nepredvídateľne. Používateľ Galaxy Watch8 (40 mm) uviedol, že hodinky mali okolo 40 % batérie, no po zapnutí a krátkom vypnutí klesli po reštarte na 10 %. Ďalší reštart ich posunul na 5 %, pričom podľa jeho popisu sa približne 30 % stratilo v priebehu minút.

Séria Samsung Galaxy Watch7

Iný používateľ s Galaxy Watch7 písal, že odišiel z domu so 75 % a po štyroch hodinách boli hodinky na 1 % a samé sa vypli. Po dobíť na 75 % ich použil cez noc, no ráno ich našiel úplne vybité. Takéto správanie naznačuje, že nejde len o kratšiu výdrž, ale o problém, ktorý dokáže batériu vyčerpať neúmerne rýchlo aj bez zjavnej záťaže.

Spoločný menovateľ: nedávna aktualizácia

Z dostupných hlásení vyplýva jeden opakujúci sa detail: väčšina ľudí spája začiatok problémov s nedávnou aktualizáciou hodínok. Jeden z majiteľov konkrétne spomenul inštaláciu júlového bezpečnostného balíka z roku 2026.

To posúva podozrenie smerom k softvérovému bugu. Ak sa výdrž zmení skokovo po aktualizácii na viacerých modeloch, je pravdepodobnejšie, že problém vznikol v systéme alebo jeho službách, než že by sa naraz prejavila rovnaká hardvérová porucha v rôznych generáciách.

Kedže ide o neoficiálne hlásenia a zatiaľ bez potvrdeného riešenia, používatelia skúšajú základné postupy. Objavili sa odporúčania vymazať cache hodínok, pričom skúsenosti sú zmiešané, niektorým to pomohlo, iní nezaznamenali žiadnu zmenu.

Ako ďalší krok môže byť obnovenie do továrenských nastavení. Ide však o výraznejší zásah, ktorý dáva zmysel skôr vtedy, keď jednoduchšie kroky nezaberajú a vybíjanie je natolko agresívne, že hodinky sú v bežnom režime prakticky nepoužiteľné.

Nemali by ste prehliadnuť:

- **Samsung Galaxy Z Flip8 oficiálne: Tenšie telo, 50 MP fotoaparát a vylepšený displej**
- **Prečo je ChatGPT lepší ako Gemini? V týchto oblastiach výrazne vedie**
- **Nepáči sa vám hudba vo vašom starom príspevku na Instagrame? Máme riešenie**

Opakujúce sa meno Google Play Services

Aktuálna situácia nezapadá do izolovaného incidentu. Už v apríli používatelia hlásili masívny pokles výdrže, ktorý spájali so službou Google Play Services. Podobné správy sa objavili aj minulý mesiac, keď mala tá istá služba opäť výrazne prispievať k nadmernému vybíjaniu. Aj preto sa v diskusiách prirodzene vracia otázka, či v pozadí nie je opäť Google Play Services, hoci konkrétna príčina tejto najnovšej vlny zatiaľ potvrdená nie je.

V redakcii používame minuloročné Galaxy Watch8 a problém s výrazne rýchlym vybíjaním batérie v priebehu hodín nemáme, no rýchlejšie vybíjanie pri nezmenenom nastavení hodínok sa predsa len objavilo. Situáciu budeme sledovať.

<https://www.mojandroid.sk/galaxy-watch-vyrazne-vybijanie-baterie>