

Kontroly předzahrádek odhalily desítky nedostatků

5.2.2025 - Magdalena Fraňková | Krajský úřad Ústeckého kraje

Do 4. února zkontrolovaly stavební úřady celkem 339 předzahrádek a stavebně-technických konstrukcí podléhajících stavebnímu zákonu. Nedostatky byly zjištěny u 118 z nich - v některých případech šlo o nepovolené stavby, jindy o stavby povolené, ale nezkolaudované, nebo o objekty s nejasným povolením. V těchto případech stavební úřady nařídily kontrolní prohlídky a mohou zahájit navazující řízení např. o odstranění stavby.

„Výsledky kontrol a zjištěné nedostatky na předzahrádkách a terasách restaurací svědčí o tom, že v minulosti nebyla pravidla vždy důsledně dodržována. Naším cílem je nyní zajistit, aby všechna restaurační zařízení splňovala bezpečnostní normy a neohrožovala návštěvníky ani personál. Od provozovatelů očekávám plnou součinnost, zejména při navazujících kontrolách hasičů,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Ve 32 provozovnách bylo zjištěno využívání mobilních plynových topidel. Tyto informace převzal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který provádí kontroly dodržování požární bezpečnosti na základě oznámení stavebních úřadů.

Při doposud provedených kontrolách však ani v jednom případě nebylo topidlo v provozu. Hasiči tedy poučili provozovatele o zásadách bezpečného používání těchto zařízení, včetně minimálních bezpečných vzdáleností od hořlavých materiálů a podmínek jejich provozu.

„Pokud bychom zjistili, že se plynové topidlo používá v rozporu s bezpečnostními předpisy a existuje bezprostřední riziko vzniku požáru, máme oprávnění dané zařízení vyloučit z užívání,“ uvedla náměstkyně ředitele HZS ÚK Kateřina Kosíková. Zatím však k žádnému takovému případu nedošlo a kontroly budou pokračovat.

Tyto mimořádné kontroly vyvolala tragická událost v restauraci U Kojota v Mostě, kde požár vedl ke ztrátě sedmi lidských životů a vážným zraněním dalších osob.

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1794937&id_org=450018