

Déclaration d'un événement significatif de niveau relatif au non-respect des spécifications techniques d'exploitation.

31.8.2026 - | EDF

Le 25 août 2026, l'unité de production n°1 est à l'arrêt dans le but d'économiser le combustible contenu dans le réacteur. Lors d'un contrôle, des perturbations sur le signal d'un capteur en lien avec la régulation d'un matériel participant au refroidissement de l'installation sont observées. Le diagnostic réalisé réactivement permet d'identifier qu'une des cosse de connexion de cette régulation n'est qu'imparfaitement enfichée dans sa prise. Les équipes d'intervention ont immédiatement procédé à la remise en conformité du branchement.

L'origine de l'anomalie remonte au 24 mars 2026, lors d'un essai périodique réalisé dans le cadre du redémarrage de l'arrêt programmé de l'unité de production n°1. Une borne de raccordement avait alors été déconnectée temporairement afin de générer un signal de test. À l'issue de l'intervention, la cosse associée n'a pas été correctement réengagée sur son support. Les investigations successives ont conduit à la mise en place d'un enregistrement spécifique permettant d'identifier précisément l'origine du dysfonctionnement.

Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté des installations. Toutefois et après analyse, le défaut étant présent depuis mars 2026 et dépassant la durée maximale autorisée, celui-ci constitue un non-respect a posteriori des Règles Générales d'Exploitation. En raison de sa détection tardive la direction de la centrale de Chinon à l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection un événement significatif pour la sûreté, au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7, le 27 août 2026.

<https://www.edf.fr/declaration-d-un-evenement-significatif-de-niveau-relatif-au-non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation>