

Do Trnové se navázela kontaminovaná zemina

27.2.2024 - | Česká inspekce životního prostředí

Během kontroly provedené inspekcí byly identifikovány plochy, na které se měly navážet odpadní zeminy pocházející pravděpodobně z lokality TEBAS na Praze 9.

Dne 8. 2. 2024 byly odebrány vzorky těchto zemin, které byly odeslány do akreditované laboratoře k rozborům na obsah kontaminujících látek. Dle výsledků z laboratoře se na části lokality nachází zemina s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) výrazně nad úroveň limitů stanovených příslušnou legislativou, tyto limity byly překročeny mnohonásobně. ČIŽP po obdržení výsledků obratem podala orgánům činným v trestním řízení oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu ve věci neoprávněného nakládání s odpady popř. jiných trestných činů.

Z odebraných vzorků vzhledem k rozsahu ovzorkované plochy a typu kontaminantu nyní nelze dovodit přímé ohrožení zdraví lidí. Rovněž však dopad nelze zcela vyloučit, proto inspekce informovala orgány ochrany veřejného zdraví, které se budou kauzou zabývat, a to zejména z hlediska možné kontaminace zdrojů pitné vody.

Situaci zásobení obyvatelstva pitnou vodou dle zjištění Ministerstva zdravotnictví velmi ulehčuje skutečnost, že v obci je vybudován veřejný vodovod, kterým přitéká voda z úpravny Želivka. Orgány ochrany veřejného zdraví situaci velmi detailně analyzují a jsou připraveny v celé věci spolupracovat, jak s ČIŽP, tak s vedením dotčené obce. Proto je nyní prověřováno riziko ohrožení veřejných studen a individuálních zdrojů pitné vody v podobě domácích studní. Vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem PCB, jako je malá rozpustnost ve vodě a snadná adsorbovatelnost na pevných částicích, se však přímé ohrožení v podobě kontaminace zdrojů podzemních vod na základě dosavadních zjištění nepředpokládá. Dle výsledků místních šetření a dostupných informací bude rozhodnuto o dalším postupu, kterým může být například provedení kontrolních odběrů vzorků vod z místních studní a jejich rozborů.

Subjekty odpovědné za provádění terénních úprav a stavebních prací byly vyzvány příslušnými stavební úřady k ukončení nelegálně prováděných stavebních prací. Tento zákaz však dle dosavadních informací inspekce nebyl respektován. Také proto se ČIŽP obrátila na Policii ČR. V intenzivním šetření celého případu bude inspekce pokračovat.

<http://www.cizp.cz/aktuality/do-trnove-se-navazela-kontaminovana-zemina>