

V řece Olešná v obci Žabeň byly pozorovány uhynulé ryby. Příčina úhynu se vyšetřuje

28.3.2025 - | Česká inspekce životního prostředí

Podle sdělení Českého rybářského svazu byly na soutoku obou uvedených řek, tj. Olešná s Ostravicí, pozorovány uhynulé chráněné střeve. Povrchová voda v celém úseku vodního toku nevykazovala známky znečištění, tzn. byla bez zápachu, čirá a bez pění. V místě úhynu ryb byly inspekci změřeny základní parametry - kyslík, pH, vodivost a teplota. Tyto parametry se vyskytovaly v běžných hodnotách.

Zdroj znečištění a přesná příčina úhynu ryb se zjišťuje. Ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, Povodím Odry a Českým rybářským svazem byly odebrány vzorky povrchové vody a uhynulé ryby. Vzorky vod a ryb převzal správce Povodí Odry k analýzám.

Na 28. 3. 2025 je svolána havarijní komise. Po dohodě se správcem Povodí Odry bude prováděno řízené naředování povrchové vody v řece Olešná vypouštěnou vodou z přehrady Olešná. V povodí řeky Olešná se vyskytuje několik rybníků a sádek, které jsou napájeny povrchovou vodou z řeky Olešná.

<https://www.cizp.cz/aktuality/v-rece-olesna-v-obci-zaben-byly-pozorovany-uhynule-ryby-pricina-uhynu-se-vysetruje>