

Dopravu počas horúceho záveru týždňa ovplyvnili jednotlivé mimoriadnosti ZSSK upozorňuje, že vysoké teploty môžu priniesť ďalšie obmedzenia

3.8.2026 - | Železničná spoločnosť Slovensko

BRATISLAVA - Vlakovú dopravu od piatka 31. júla do nedele 2. augusta ovplyvnilo viacero prevádzkových udalostí. Nešlo o plošné obmedzenie dopravy, jednotlivé mimoriadnosti však výrazne predĺžili cestu cestujúcim v niektorých vlakoch. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa dotknutým cestujúcim ospravedlňuje a ďakuje im za trpezlivosť.

Najnáročnejšia situácia nastala v piatok 31. júla. Vysoké teploty zvyšovali záťaž na techniku, dopravu ovplyvňovali aj preventívne obmedzenia a znížené rýchlosti na železničnej infraštruktúre. Vo večerných hodinách sa pridali technické komplikácie na viacerých vozidlách ZSSK.

Osobný vlak Os 4820 (Komárno 14:33 - Nové Zámky 14:58) zostal medzi Chotínom a Hurbanovom neschopný pre technickú komplikáciu na elektrickej jednotke radu 661. Situáciu skomplikovalo aj spojenie s pomocnou jednotkou a cesta sa predĺžila približne o 213 minút. Cestujúci počas riešenia mimoriadnosti zostali vo vlaku.

V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu neschopný aj vlak Os 3028 (Trnava 17:12 - Bratislava hlavná stanica 18:05), ktorý v úseku Bratislava-Vinohrady - Bratislava hlavná stanica zablokoval trať. Expres Ex 616 (Košice 12:07 - Bratislava hlavná stanica 17:45) stojaci za ním prišiel do cieľovej stanice približne o 88 minút neskôr. Aj počas tejto mimoriadnosti boli cestujúci vo vlaku.

Ak vlak zostane neschopný priamo na trati, jeho ďalší pohyb musí prebiehať podľa pravidiel bezpečnej železničnej prevádzky a v koordinácii s manažérom infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). Cestujúci preto zostávajú v súprave dovtedy, kým nie je možné zabezpečiť ich bezpečný výstup z vlaku.

V sobotu 1. augusta platilo na tratiach v okresoch s výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami **preventívne zníženie rýchlosti na najviac 80 km/h**. ZSSK zaznamenala päť porúch hnacích vozidiel a dva mimoriadne obraty vlakov. Došlo tiež k vykoľajeniu vlaku a stretu vlaku s cestným motorovým vozidlom, tieto udalosti však s horúčavami nesúviseli.

V nedeľu bola doprava takisto celkovo plynulá, hoci ZSSK evidovala viacero prevádzkových udalostí. V úseku Žarnovica - Nová Baňa bol pre vybočenie koľaje odrieknutý vlak rýchlik R 842 (Banská Bystrica 16:31 - Bratislava hlavná stanica 20:10) a cestujúcim bola zabezpečená náhradná autobusová doprava. ZSSK zároveň evidovala osem porúch hnacích koľajových vozidiel, ktoré spôsobili iba niekoľkominútové meškania. Došlo aj k stretu vlaku s osobou v koľajisku a k dočasnému prerušeniu dopravy pre požiar pri trati. Tieto udalosti však nesúviseli priamo s vysokými teplotami.

Horúčavy môžu dopravu ovplyvniť aj dnes

Vlaková doprava je v pondelok 3. augusta ovplyvnená preventívnym opatrením manažéra infraštruktúry. **ŽSR z dôvodu očakávaných vysokých teplôt znížili rýchlosť na vybraných úsekoch tratí**. Ide o bezpečnostné opatrenie proti riziku deformácie prehriatych koľajníc, ktoré

môže predĺžiť jazdné časy a spôsobiť meškania vlakov.

ZSSK cestujúcim odporúča, aby si **pred cestou overili aktuálnu situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody**. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom, seniorom a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Aktuálne informácie sú dostupné na webovej stránke ZSSK, v aplikácii IDeme vlakom a prostredníctvom zákazníckych informačných kanálov. Viac odporúčaní, ako sa pripraviť na cestu počas vysokých teplôt, nájdete na tomto odkaze.

<https://www.zssk.sk/aktuality/dopravu-pocas-horuceho-zaveru-tyzdna-ovplyvnili-jednotlive-mimoriadne-osti-zssk-upozoruje-ze-vysoke-teploty-mozu-priniest-dalsie-obmedzenia>