

Altstadt: Kosten für Reinigung des Brunnens auf der Prager Straße liegen vor

4.9.2026 - | Stadt Dresden

Der Ende Juli 2026 mit altem Frittieröl verunreinigte Brunnen auf der Prager Straße wurde inzwischen vollständig gereinigt und ist seit etwa zwei Wochen wieder in Betrieb. Im Rahmen der notwendigen Sanierungsarbeiten wurden die verursachten Schäden fachgerecht beseitigt. Die dadurch entstandenen Kosten liegen nun vor: Die Aufwendungen belaufen sich auf mehr als 10.600 Euro. Die Kosten umfassen insbesondere die Reinigungsarbeiten an Brunnenbecken und Technik, das Absaugen und Entfernen der Fette von der Wasseroberfläche sowie die fachgerechte Entsorgung des Altöls.

„Die Reinigung des Brunnens schmälert die ohnehin knappen Ressourcen für die diesjährige Brunnenbewirtschaftung noch einmal kräftig – etwa sechs Prozent des Budgets stehen da auf der Rechnung. Große Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen wie die Erneuerung von Pumpen- oder Elektrotechnik an großen Anlagen, wie beispielsweise auf dem Albertplatz, werden so fast unmöglich.“

Dr. Sascha Döll, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

https://www.dresden.de/de/rathaus/aktuelles/pressemitteilungen/2026/09/pm_022.php?pk_campaign=RSS&pk_kwd=news