

Data a systematická kontrola vlivu dolu Turów na hladiny podzemních vod

2.9.2022 - | Ministerstvo životního prostředí ČR

Mezi českou a polskou stranou pravidelně probíhá výměna dat a informací ke všem oblastem Dohody jak na expertní úrovni, tak prostřednictvím zmocněnců.

Česká geologická služba již provedla dvě hodnotící mise v dole Turów (17. - 18. května a 19. - 20. července). Další plánovaná inspekce proběhne v říjnu. Polská strana ke konci června informovala, že výstavba podzemní bariéry včetně dotěsnění a prohloubení podzemní stěny ve východní části skončila. Nyní je v ročním testovacím provozu.

Výstavba podzemní bariéry včetně dotěsnění a prohloubení podzemní stěny ve východní části skončila. V září 2022 by ji měli stavebníci předat dolu Turów. Polskou stranou prezentovaný bodový koeficient filtrace stěny je nižší než stanovuje Dohoda, a je tedy v souladu s Dohodou. Nicméně jde o „bodový koeficient“ a je potřeba počkat na hodnocení polské strany a předání české straně. V tuto chvíli je tedy možné potvrdit, že rychlost poklesu hladin podzemí vody se zpomaluje, ale funkčnost bariéry nelze jednoznačně interpretovat.

Testování funkčnosti podzemní stěny vzhledem k pohybu hladin podzemní vody bude dle Dohody probíhat ještě rok. Pokud úroveň hladin podzemní vody nezačne nejpozději do 30. června 2023 ve 4 vybraných vrtech na tzv. nátokové straně podzemní bariéry stoupat, či nepřestane klesat, nebude možné, aby těžba postoupila za Polskem plánovanou hranici pro rok 2023.

Koncem července proběhla v pořadí druhá hodnotící mise České geologické služby v dole Turów za účasti zástupců dolu (PGE GiEK S.A.) a polského Státního geologického ústavu - Państwowy Instytut Geologiczny (zde najdete kompletní zprávu ČGS).

“Podle nejčerstvějších dat, které získala ČGS, hladiny podzemní vody v monitorovaných vrtech nevykazují jednotný trend, některé klesají, některé i mírně stoupají. S ohledem na termín dotěsnění podzemní stěny k 30.6.2022 je příliš brzy na hodnocení, což potvrzují i rozdílné reakce hladin podzemní vody v monitorovaných vrtech ” komentuje ředitel ČGS Zdeněk Venera.

Hladiny podzemní vody ve svrchních i v hlubších kolektorech v posledních dvou letech na českém území klesají. *“Prokazatelný nárůst hladin v hlubších kolektorech, které byly v dole Turów zatěšňovány, zatím na české straně nepozorujeme. Také v hlubších kolektorech na svém území až na jednu výjimku nezaznamenala Česká republika zvýšení hladiny. Nicméně z dat vyplývá, že rychlost poklesu hladin na české straně se spíše zpomaluje,”* dodává ředitel Venera.

https://www.mzp.cz/cz/news_20220831-Data-a-systematicka-kontrola-vlivu-dolu-Turow-na-hladiny-podzemnich-vod