

Aktuální stav na řece Dyji pod VD Nové Mlýny

2.7.2026 - Jana Kučerová | Povodí Moravy

V průběhu noci došlo k prudkému propadu rozpuštěného kyslíku v řece Dyji u jezu v Bulharech, a to z odpoledních cca 8 mg/l až na 0 mg/l. V důsledku tohoto stavu došlo k úhynu ryb, jehož rozsah aktuálně nelze upřesnit.

Povodí Moravy, Moravský rybářský svaz, vodoprávní úřad a Hasičský záchranný sbor spolupracují na řešení situace dle předem dohodnutých postupů. Hasičský záchranný sbor na místě instaloval další norné stěny a pomocí rozstřiku provzdušňuje nadjezí, pracovníci Povodí Moravy zajišťují odběry vzorků vody a uhynulých ryb a se souhlasem vodoprávního úřadu se pomocí krátkodobých manipulací se segmenty jezu snaží převést ryby do podjezí.

Hodnoty rozpuštěného kyslíku pod hrází dolní Novomlýnské nádrže se pohybují mezi 6-8 mg/l a odtok z nádrže je plně převáděn prostřednictvím segmentů (MVE je od minulého týdne odstavena).

Odtok z nádrže nelze s ohledem na již sníženou hladinu vody v nádrži a dlouhotrvající extrémně nízké hodnoty přítoku více navýšit.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/aktualni-stav-na-rece-dyji-pod-vd-nove-mlyny>