

Respirátor značky SHOUHUDUN nesplňuje požadavky FFP2

21.10.2022 - | Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce respirátor, který nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2 a nemůže uživatele účinně ochránit před pevnými částicemi ani kapalnými aerosoly.

ČOI nařídila stažení tohoto výrobku z trhu.

<https://www.coi.cz/respirator-znacky-shouhudun-nesplnuje-pozadavky-ffp2>