

Po havárii cisteren s benzenem v Hustopečích jsou ohroženy povrchové i podzemní vody

5.3.2025 - | Povodí Moravy

Po vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku - benzen inspektoři ČIŽP dozorují práce na omezení dopadu následků havárie na povrchové a podzemní vody.

Na jejich výzvu pracovníci hasičského záchranného sboru vyhloubili 12 sanačních zářezů kolem místa havárie až do hloubky hladiny podzemní vody. V těchto sanačních zářezích byla zjištěna kontaminace těkavými organickými látkami z havárie cisteren.

Inspektoři ČIŽP intenzivně spolupracují se Správou železnic na provedení nezbytných opatření k omezení sekundární kontaminace povrchových a podzemních vod spočívající v odtěžení kontaminované zeminy a odčerpání kontaminovaných vod. Tyto práce je třeba provést bezodkladně. Zahájení sanace zemin v místě havárie je závislé na konečném odstranění cisteren a železničního svršku.

“Všechny zainteresované subjekty se teď musí mobilizovat a udělat opravdu maximum pro zmírnění následků této bezprecedentní události. Havárii takového typu a takového rozsahu jsme tady ještě neměli,” říká ředitel ČIŽP Petr Bejček.

Nejvíce ohrožená je nejbližší umělá vodní nádrž č. 6, ve které se již projevují zvýšené obsahy benzenu. Ten je zatím zachytáván při okraji nádrže pomocí sorpčních hadů, které instaloval hasičský záchranný sbor. Výtok z nádrže je od začátku havárie monitorován a hodnoty benzenu jsou aktuálně nízké a pod limity znečištění.

Od počátku havárie je také prováděn systematický monitoring řeky Bečvy, který provádí Povodí Moravy. „Výsledky analýz koncentrací benzenu v pěti odběrných profilech na řece Bečvě jsou stále výrazně pod limitní hodnotou pro povrchové vody,” popisuje generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Vzorky vody z monitoringu ČIŽP i Povodí Moravy jsou analyzovány v akreditovaných laboratořích Povodí Moravy.

ČIŽP oslovila rezort zdravotnictví se žádostí o monitoring pitné vody v okolních studních. Krajská hygienická stanice by měla ve spolupráci s ČIŽP a obcí Hustopeče nad Bečvou provést odběry vzorků a jejich analýzu v nejbližších dnech. ČIŽP rezort také preventivně informovala o možném ohrožení koupacích vod, přestože zmíněná vodní nádrž není vedena jako koupací.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/po-havarii-cisteren-s-benzenem-v-hustopecich-jsou-ohrozeny-povrchove-i-podzemni-vody>