

Actualité de l'unité de production n°4 du réseau électrique national

14.7.2026 - | EDF

Ce mardi 14 juillet à 3h10, l'unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Paluel a été reconnectée au réseau électrique national.

Elle avait été déconnectée du réseau électrique le lundi 13 juillet à 15h à la suite d'un aléa technique nécessitant le déclenchement des mécanismes de protection de la turbine, par les équipes.

Les contrôles et diagnostics réalisés ont permis d'engager les opérations de reconnexion au réseau électrique du réacteur n°4 en toute sûreté.

Les unités de production n°2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique national. L'unité de production n°1 est en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa 4^e visite décennale.

Publié le 13 juillet :

Ce lundi 13 juillet à 15h, à la suite d'un aléa technique l'unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Paluel a été déconnectée du réseau électrique national en toute sûreté. Les équipes de la centrale ont procédé au déclenchement des mécanismes de protection de la turbine conformément à leurs procédures.

Les contrôles et diagnostics sont en cours pour en préciser la cause et engager les opérations de reconnexion au réseau du réacteur n°4.

Les unités de production n°2 et 3 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique national. L'unité de production n°1 est en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa 4^e visite décennale.

<https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-paluel/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-paluel/actualite-de-l-unite-de-production-ndeg4-du-reseau-electrique-national>