

Jak šel azbest z Kotvy: reportáž z poslední kontroly hygieniků

17.10.2025 - Petra Batók | Hygienická stanice hlavního města Prahy

Odstranění azbestu z obchodního domu Kotva se chýlí ke konci. Na místě proběhla závěrečná kontrola pracovníků pražské hygieny, kteří několik měsíců dohlíželi na to, aby práce probíhaly bezpečně pro zaměstnance i obyvatele města.

Koncem září 2025 zamířili hygienici z Odboru hygieny práce spolu s laborantkou ze Zdravotního ústavu do prostor ikonického obchodního domu Kotva. Cílem byla závěrečná, plánovaná kontrola odstraňování azbestu. O materiálu, který se v minulosti hojně používal, dnes víme, že představuje závažné zdravotní riziko.

Kotva je obrovská stavba, a azbest se původně nacházel téměř všude: v opláštění, střešní vrstvě, interiérech a dokonce v eskalátorech. Postupně z ní zmizely stovky tun tohoto nebezpečného materiálu.

Než jsme se vydali přímo na místo, proběhla krátká **porada se stavbyvedoucím** a dalšími pracovníky, při níž se lokalizovalo, kde se právě pracuje a v jaké fázi se práce nachází. Poté následovala samotná **kontrola v terénu**. Ověřovaly se hodnoty podtlaku v pracovních stanech, zápisy o vstupech a odchodech z chráněného pásma, používání ochranných prostředků i způsob zabezpečení odstraňovaného materiálu před odvozem.

Součástí bylo i **měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší**, které prováděla laborantka. Na závěr přišla na řadu kontrola zázemí pro pracovníky včetně sociálního zařízení. Hygienička zde upozornila na zdánlivý detail: **mýdlo nesmí chybět**, i to je součástí ochrany zdraví při práci.

Firma, která práce na Kotvě zajišťuje, má s odstraňováním azbestu bohaté zkušenosti a postupuje v souladu s předpisy. Hygienici tak mohli uzavřít poslední kontrolu s vědomím, že **vše probíhá bezpečně a bez ohrožení okolí**.

Kontroly tohoto typu jsou důležité pro **ochranu zdraví pracovníků i obyvatel města**.

<https://www.hygp Praha.cz/jak-sel-azbest-z-kotvy-reportaz-z-posledni-kontroly-hygieniku>