

Tým MAAE potvrdil, že v přijímací budově skladu vyhořelého jaderného paliva poblíž Černobylu, zasažené dronem, nebylo v době útoku žádné palivo. Úroveň radiace v zařízení zůstala normální

8.6.2026 - | Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii včera prozkoumal sklad vyhořelého paliva poblíž Černobylu, který předtím zasáhl dron. Potvrdili, že zasažená přijímací budova je značně poškozená, a ověřili, že úroveň radiace v zařízení a jeho okolí zůstala normální. To naznačuje, že událost nezpůsobila žádnou radioaktivní kontaminaci.

Byli také informováni, že palivo bylo v době útoku skladováno v sudech několik set metrů od poškozené budovy, zatímco bližší kontejnery byly prázdné. Zatím není jasné, kdy bude zařízení moci znovu začít přijímat vyhořelé palivo z provozovaných ukrajinských jaderných elektráren.

<https://sujb.gov.cz/aktualne/detail/tym-maae-potvrdil-ze-v-prijimaci-budove-skladu-vyhoreleho-jaderneho-paliva-pobliz-cernobylu-zasazene-dronem-nebylo-v-dobe-utoku-zadne-palivo-uroven-radiace-v-zarizeni-zustala-normalni>