

Déconnexion de l'unité de production n°4 du réseau électrique national

16.8.2026 - | EDF

Le dimanche 16 août, vers 8h15, l'unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Paluel a été déconnectée du réseau électrique national, en toute sûreté, à la suite d'un aléa technique au niveau de la turbine située dans la partie non nucléaire des installations. Les équipes de la centrale ont procédé au déclenchement des mécanismes de protection de la turbine conformément à leurs procédures.

Les contrôles et diagnostics sont en cours pour en préciser la cause exacte et engager les opérations de reconnexion au réseau du réacteur n°4.

Les unités de production n°2 et n°3 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique national. L'unité de production n°1 est en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa 4ème visite décennale.

<https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-paluel/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-paluel/de-connexion-de-l-unite-de-production-ndeg4-du-reseau-electrique-national-0>