

Dron poškodil přijímací budovu skladu vyhořelého paliva v Černobyli. Nenacházelo se v ní žádné palivo, radiální situace je beze změn

7.6.2026 - | Státní úřad pro jadernou bezpečnost

V noci na dnešek zasáhl dron přijímací budovu skladu vyhořelého jaderného paliva v Uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny.

Přijímací budova je poškozená, ale při útoku v ní žádné palivo nebylo. Radiální situace zůstává nezměněna a nadále ji sledujeme.

<https://sujb.gov.cz/aktualne/detail/dron-poskodil-prijimaci-budovu-skladu-vyhoreleho-paliva-v-cernobylu-nenachazelo-se-v-ni-zadne-palivo-radiacni-situace-je-beze-zmen>