

Déconnexion de l'unité de production n°4 du réseau électrique national

13.7.2026 - | EDF

Ce lundi 13 juillet à 15h, à la suite d'un aléa technique l'unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Paluel a été déconnectée du réseau électrique national en toute sûreté. Les équipes de la centrale ont procédé au déclenchement des mécanismes de protection de la turbine conformément à leurs procédures.

Les contrôles et diagnostics sont en cours pour en préciser la cause et engager les opérations de reconnexion au réseau du réacteur n°4.

Les unités de production n°2 et 3 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique national. L'unité de production n°1 est en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa 4e visite décennale.

<https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-paluel/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-paluel/de-connexion-de-l-unite-de-production-ndeg4-du-reseau-electrique-national>