

Fotogaleria: Descobreix com avancen les obres de millora de l'L1

25.8.2026 - Aleix Bonet | Transports Metropolitans de Barcelona

Des del 17 de juliol i fins al 28 d'agost queda sense servei el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per obres de millora. Els treballs avancen segons el calendari previst i aquest dissabte, 29 d'agost, es reprendrà el servei total de l'L1.

L'actuació principal s'ha desenvolupat **a la via general, entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou**, on s'han renovat diversos trams de carril, aparells de via, sistemes de drenatge, senyalització i altres elements associats a la infraestructura ferroviària. Addicionalment, s'han dut a terme actuacions de renovació i modernització a les instal·lacions del taller centenari de Santa Eulàlia, incloent la **renovació de les 5 vies de fossat, el canvi dels aparells de via d'accés al taller i la substitució de catenària convencional per catenària rígida**. L'actuació que s'hi ha fet millora la fiabilitat, agilitza l'operativa i augmenta la seguretat en l'accés a aquesta instal·lació.

Aquestes son algunes de les imatges que il·lustren les feines que s'han fet al llarg d'aquestes setmanes i que just arriben a la fase final.

<https://noticies.tmb.cat/transport/fotogaleria-descobreix-com-avancen-obres-de-millora-de-l1>