

Havárie nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou: Aktuální informace k 4. 3. 2025

4.3.2025 - | Česká inspekce životního prostředí

Inspektoři ČIŽP se v současné době společně s Povodím Moravy a příslušným vodoprávním úřadem zaměřují na monitoring blízkých vodotečí a vodních ploch, v pravidelných intervalech odebírají vzorky a zajišťují preventivní opatření na vodních nádržích. uvedl ředitel oblastního inspektorátu Olomouc David Petr. Vzorky povrchových vod budou odebrány minimálně po dobu sanačního zásahu a následně podle doporučení odborně způsobilé osoby.

ČIŽP preventivně monitoruje možná rizika spojená se spadem z kouře pro kvalitu povrchových vod, zatím taková zaznamenána nebyla. Na všech okolních vodních plochách byl zaznamenán nepatrný nárůst koncentrace benzenu, což je pravděpodobně projev spadu kouře, zjištěné koncentrace jsou ale stále hluboko pod hodnotou environmentální kvality pro povrchové vody.

Benzen snadno proniká do půdních vrstev a může proto kontaminovat také podzemní vody. V nejbližším okolí havárie proběhne podrobná analýza podzemních vod, kterou by měla zajistit odborně způsobilá osoba. V úterý 4. března byly zahájeny přípravné práce na monitorovacím zářezu v prostoru pole mezi tratí a jezerem. Po vyhotovení zářezu bude následovat odběr vzorků podzemní vody a bude rozhodnuto o dalším postupu.

ČIŽP oslovila rezort zdravotnictví se žádostí o monitoring pitné vody v okolních studních. Krajská hygienická stanice by měla ve spolupráci s ČIŽP, Státním zdravotním ústavem a obcí Hustopeče nad Bečvou provést odběry vzorků a jejich analýzu v nejbližších dnech.

Kontaminované zeminy by měla následně odstranit sanační firma. O způsobu jejich odstranění bude rozhodnuto po analýze odebraných vzorků, plán vzorkování se v současné době připravuje.

Koncentraci zplodin a nebezpečných látek v ovzduší pravidelně monitorovala Chemická laboratoř HZS z Frenštátu pod Radhoštěm, dle které nebyly překročeny běžné limity. Z výsledků měření kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu dostupných na jeho internetových stránkách vyplývá, že zde nedošlo k překročení imisních limitů.

Rozsah poškození životního prostředí aktuálně nelze předjímat. Klíčové budou poznatky z terénu v dalších dnech a výsledky analýz odebraných vzorků. Další informace budou poskytnuty podle vývoje situace.

Aktuální informace o likvidacích následků požáru ze strany HZS Olomouckého kraje jsou k dispozici ZDE.

Zdroj fotografie: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

<https://www.cizp.cz/aktuality/havarie-nakladniho-vlaku-v-hustopecich-nad-becvou-aktualni-informace-k-4-3-2025>